

监 理 通 知 单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM7-NJTB-002

致：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式项目 土建施工项目部

事由：关于西区车棚基础地面切割不直的质量问题

由贵项目部承建的车棚基础土建施工工程，近期已进行厂区路面切割。经拜腾业主及我方监理人员巡视发现局部区域路面切割线弯曲较大且有重线。对后续施工整体美观存在影响。

如此为保证后续工序顺利进行，避免拜腾业主投诉，现对贵项目部要求如下：

1、按照安全文明施工要求制定可行的施工方案并进行交底，现场劳务人员应人人安全质量交底。

2、施工机械操作人员应进行培训考核合格方可上岗作业，操作人员应保证“四懂三会” 懂原理、懂性能、懂构造、懂用途、会操作、会维修保养、会排除故障。

3、每日早班会必须对本日工作内容进行质量安全交底，确保施工人员了解自己所施工的工序步骤以及质量安全技术要求。

拜腾业主有专门的基建部门和安全监管部门并每日现场巡检，安全和施工质量问题一经发现肯定罚款，我方现场施工管理必须落实到位，像这种线切不直最低端的问题完全可以避免。

请贵项目部收到通知单后正确对待及时落实，若后续工作中仍出现如此问题或拜腾业主仍旧投诉，本项目业主及监理项目部将采取必要的经济处罚。

附件：监理通知单问题清单

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 6 月 30 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

附件：

监理通知单问题清单

主 送	南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式项目土建施工项目部	
工 程 名 称	南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目	
建设管理单位	南京梁泰光伏发电有限公司	业主项目经理：胡建
监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司	总 监：徐耀生
施 工 单 位	先能电力工程有限公司	施工项目经理：付孝海
检 查 日 期	2019 年 06 月 30 日	
检 查 人	韩文庆	

一、 现场问题：

西区车棚基础地面切割不顺直，弯曲较大且有重线



请贵项目部收到通知单后正确对待及时落实，若后续工作中仍出现如此问题或拜腾业主仍旧投诉，本项目业主及监理项目部将采取必要的经济处罚。

南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目监理项目部

2019 年 06 月 30 日