

监理工程师通知单

表号: GF-B1

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-005

致: 施工单位 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

事由: 关于屋面防雷接地方面存在的问题

通知内容:

2019年09月23日10点左右我方监理人员在巡检光伏区施工现场过程中发现工地现场屋面防雷接地施工存在:

- 1、现场屋面防雷接地不按图纸要求施工;
- 2、对9月19日所下发的监理通知单(XXGF-004)不进行整改;
- 3、屋面防雷接地施工不按照施工工艺来进行施工;
- 4、对不符合要求的相关部位不进行整改;

基于上述情况,为保证后续屋面防雷接地施工质量,我监理部要求你单位针对上述问题,引起高度重视,加强内部质量管理力度,并对存在的问题拿出整改方案(措施)尽快进行整改,并报我监理部复查;严防此类质量问题再次发生,对上述有问题的屋面防雷接地进行处理;对后续再发生上述问题,我监理部有权对你单位进行罚款处理。

(附现状图片):

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 陈海

日期: 2019年09月23日

华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目
监理项目部

承包单位签收:

签 收



徐中 2019年09月23日

本表一式 3 份,由监理单位填写,建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份,承包单位存 1 份。

