

监理工程师通知单

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WQJB-006

致: 山东德晨建筑集团有限公司

主题:

关于施工质量问题

内容:

今日检查现场发现如下问题:

- 1、 巡视水泥屋面时发现组件存在中压螺母未紧固, 边压有缝隙;
- 2、 水泥屋面基础存在东倒西歪未整改完成, u 型钢高度不够, 未达到规范要求;
- 3、 检查加固情况时发现存在檩托安装不符合图纸要求, 平、弹垫未安装

以上存在问题要求贵方抓紧落实人员整改, 加强施工现场自检自查及安全施工工作, 自检合格后回复监理部

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 孙磊

日

期:

2019.12.04

监理项目部

填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



扫描全能王 创建