

# 监理通知单

工程名称:清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

编号:ZHJL-TZ-002

致: 西安黄河光伏科技股份有限公司

抄送: 清涧县农业综合开发有限公司

事由: 工程质量事宜

内容:

你单位承建的【清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目】工程。支架、组件安装工程已结束,业主方和监理方在现场巡视过程中发现以下问题:

- 1、已安装的支架部分螺丝未紧固到位
- 2、个别压块塑翼螺母未卡到檩条卡槽,组件会被大风吹飞
- 3、部分顶丝规格不符合设计图纸要求
- 4、有的立柱顶丝只上了两个,设计图纸要求三个

现要求你方对已安装的支架、组件螺丝进行逐一检查,确保支架、组件螺丝紧固到位,不符合设计图纸要求的顶丝尽快更换,部分缺少顶丝的立即增加。

后附相关问题图片

项目监理部(章)

总/专业监理工程师: 刘士发

日期: 2019.08.22


本表一式 3 份,由监理单位填写,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存 1 份。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

