

自 检 通 知 单

工程名称：陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XYZT-004

致：中易建设有限公司

事由：施工存在问题相关事宜

内容：你单位所承建的《陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MW 屋顶分布式光伏发电项目》：我方对 2#3#屋面施工区域检查时，发现以下问题：

- 1、MC4 插头捆扎应远离中压，防止下雨进水（详见附图）
- 2、光伏组件中压螺丝未紧固（详见附图）
- 3、光伏组件边压安装后缝隙过大（详见附图）
- 4、电缆桥架内杂物、垃圾未清理（详见附图）
- 5、检修通道连接处扎带断裂（详见附图）

以上现象要求你方立即整改并于 72 小时内回复，整改完成复验合格后方可进行光伏组件安装；

抄送：咸阳正泰光伏发电有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：孔安才

日期：2017年9月16日

