

监 理 通 知 单

工程名称:福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-002

致: 中磐建设集团有限公司

事由: 关于支架条形块基础施工质量注意事宜。

内容: 我监理部对贵单位混凝土条形块施工检查过程中发现存在以下问题:

- 1、条形块浇筑后收面不平整有漏石子麻面现象,要求浇筑完成后表面及时收光抹平。
- 2、浇筑完成后预埋排水管堵塞,未进行疏通,要求拆模后及时疏通排水口,避免混凝土凝固后难以疏通。
- 3、浇筑完成后,未进行养护措施,要求及时进行保湿养护,达到养护周期规范要求,确保混凝土条形块强度。

以上问题要求贵单位及时进行整改完成,自检合格后报监理部复查。(详见附图)

特此通知!

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019 年 08 月 09 日



注 本表一式_3_份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。

附图一：



附图二：



附图三：



未疏通排水口