

监 理 通 知 单

工程名称:福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-009

致: 中磐建设集团有限公司

事由: 关于电缆敷设、逆变器汇流箱雨棚制作等检查存在质量问题事宜。

内容: 我监理单位对现场施工巡视检查发现存在以下问题:

- 1、综合厂房 1#屋面电缆敷设杂乱至今未整改完成。
- 2、个别汇流箱、逆变器端交流电缆头制作工艺不规范, 未套三只护套。
- 3、雨棚制作不规范导致汇流箱开关门无法正常闭合。
- 4、不同线径的接地线接于同一接地点, 需按不同线径、每个接地点不超过两根重新压接。

现要求以上问题限期三日内整改完成回复, 报监理复查, 特此通知。。(问题详见下页附图)

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日 期: 2019 年 09 月 09 日


注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

下页附图


附图一：电缆敷设杂乱



附图二：汇流箱、逆变器个别电缆头未套三只套存在隐患



附图三：不同线径的接地线接于同一接地点



附图四：雨篷制作不规范，汇流箱门无法正常闭合

