

监理工程师通知单

工程名称：隆化县村级光伏扶贫电站项目

编号：LHFP-JLTZD-02

致：金华中禾工程建设安装有限公司项目部

抄送：隆化县扶贫开发办公室 项目部

主题：关于现场施工质量、安全相关事宜

内容：

2019年09月10日监理对西阿超南山根村地块施工时进行巡检，发现存在下列问题：

1、浇筑前孔口四周浮土未清理，且浇筑时套管直接在浮土上浇筑，存在安全、质量隐患。

2、浇筑后，混凝土表面未作压光处理。

3、现场未发现管理人员，且未做好现场安全、技术交底。

4、个别桩基不垂直，偏差较大。

5、个别施工人员未佩戴安全帽。

现要求金华中禾工程建设安装有限公司总包单位现场管理人员做好技术交底，对浇筑时地块，派专人负责进行现场监督，严控施工质量及现场安全文明施工。

限期2日内整改并回复

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：

2019.9.10

注：本表一式3份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存1份，监理项目部存1份。