

监 理 通 知 单

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目 (二)

编号: ZHIL-LHFP-001

致: 河北华通科技股份有限公司

事由

关于施工质量问题

内容

2019年10月13日监理人员在巡视检查光伏区天义沟桩基础施工时,发现个别浇灌桩垂直度和浇灌时震动不到位,出现严重空洞情况严重超出误差允许的范围等问题。



对以上问题要求有关施工单位严格按图纸规范及相关施工方案的要求施工,严格自查、对不合格浇灌桩立即予以拔除,确保浇灌桩施工的质量,施工单位整改完成自检合格后报监理项目部复查,否则将给予严厉处罚。以上问题三日内整改回复。



监理单位 (章)

总/专业监理工程师: 刘士发

日期: 2019 年 10 月 13 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。

