

监 理 通 知 单

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目(二)

编号: ZHJL-LHFP-002

致: 河北华通科技股份有限公司



事由

关于施工质量问题

内容

2019年10月13日监理人员在巡视检查白杨沟光伏区支架及组件安装施工时:

- 1.发现个别方阵连接处上下不平整。
- 2.前立柱及后立柱垂直度偏差较多。
- 3.个别立柱防水圈损坏严重。
- 4.组件安装不规范,横梁参差不齐。
- 5.安装好组件个别处翘角,观感情况严重超出误差允许的范围等问题。



针对以上问题要求有关施工单位严格按图纸规范及相关施工方案的要求施工,严格自查、对不合格支架及防水圈需要整改,确保安装施工的质量,施工单位整改完成自检合格后报监理项目部复查,否则将给予严厉处罚。以上问题三日内整改回复。

监理项目部(章)
总/专业监理工程师: 刘士发
日期: 2019年10月13日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。

