

监理通知单

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-008

致: 湖北东臣泰能源建设有限公司荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目 施工项目部

事由: 关于 2#仓库支架导轨

内容: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目。我监理部做出以下要求:

1、我监理人员在现场巡视检查时发现, 2#仓库安装支驾导轨中, 方阵与方阵之间个别支架导轨出现错差不直, 会给以后组件安装造成影响, 要求贵公司整改。

2、支架连接件螺栓松动未上紧, 现场这样的情况达到能占 60 到 70%, 要求施工方挨个检查整改。

3、个别支架导轨与夹具间有间隙,

以上问题会给质量、安全、进度造成影响, 造成一切后果由你单位全部负责。以上事项在 48 小时内整改完成, 报监理部复查。

监理项目部(章):

总/监理工程师: 李沧生




日

期: 2017 年 10 月 10 日

注: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建