

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-TZD-028

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

内容：关于光伏区现场安全质量事宜

我监理部人员对你单位光伏区施工现场巡视检查发现存在以下问题：

- 1、集电线路电缆井开挖未放护坡存在坍塌安全隐患，个别施工点未设置安全警戒线，施工人员未佩戴安全帽。要求你单位深基坑开挖后，应尽量缩短暴露的时间，以防其他不可预见的因素造成基坑边坡失稳造成土方坍塌，设置监测控制点，消除安全隐患。
- 2、光伏区个别点存在组件被风吹损脱落情况，要求及时整改，确保质量。
- 3、37#区支架安装组与组之间存在高低差，组件安装存在波浪形，要求对存在问题及时整改。
- 4、其他未尽事宜请自查自纠。；

详见附件：问题图片

以上问题要求严格按照设计及相关规范要求整改落实完成，确保施工安全质量，于2020年04月24日前回复本项目建设单位及监理部。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020年04月22日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

附件：问题图片

电缆井问题	组件吹落问题
	
支架组件安装问题	
	