

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-TZD-041

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

内容：关于高庄支架组件质量问题事宜

我监理部人员对你单位施工现场检查发现存在以下问题：

- 1、高庄区域组件有被风吹损脱落情况。
- 2、已安装完成的阵列，个别组串斜梁与檩条缺少紧固件，已有吹损情况，不符合设计要求，存在质量隐患。
- 3、现场支架安装检查发现有同一组串上有不同型号檩条混装情况，不符合设计要求。
- 4、检查发现 23#区有一根支架基础预应力管桩损坏混凝土破洞情况，存在质量安全隐患。
- 5、支架组件安装不平整、观感差。
- 6、其它未尽事宜请自查自纠。

现要求以上问题，严格按照设计及相关规范要求整改落实完成。限你单位立即整改于 2020 年 06 月 09 日前整改回复本项目建设单位及监理部。

附问题照片：


项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：


日

期：2020年06月07日


本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份。




檩条混装




组件吹落



不平整、观感差



管桩损坏



斜梁与檩条缺紧固件、吹损