

监理通知单

项目名称：渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏电项目

编号：ZHJL-WNRF-004

致：陕西建工安装集团有限公司施工项目部

事由：关于现场施工质量问题；

内容：

针对并网前期施工过程中出现的质量问题，问题如下：

一、质量方面：

1. 部分桥架施工过程中发现电缆过多桥架容量不够无法满足电缆敷设要求。
2. 部分电缆沟深度不够，没有铺砂盖砖保护。
3. 组件与组件之间没有做接地，要求你方立即整改。
4. 个别组件压块没有紧固到位，逐个排查自行检查。
5. 个别车间屋顶出现踩踏组件情况，要求你施工单位进行人员培训，以免出现组件隐裂，影响组件发电功效。

以上问题要求你公司两个工作日内回复，如不回复上报业主单位给与你公司经济处罚。

我方要求贵公司施工项目部给出详细、合理的解决方案。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 12 月 30 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部、监理项目部各存 1 份。



扫描全能王 创建