

监理工程师通知单

工程名称：崇礼区 28 个村级扶贫电站项目（四标段）

编号：ZHLJL-TZD-001

致：天威新能源系统工程（北京）有限公司 施工项目部

抄送：张家口崇礼区城镇建设发展有限公司（建设单位）

主题：关于浇筑完成的灌注桩基础砼外观存在质量问题的相关事宜：

内容：2019 年 9 月 23 日监理人员到四标段大南营联村电站巡查时发现个别浇筑完成的灌注桩基础，出现严重的蜂窝麻面、混凝土强度达不到设计要求的现象，要求施工单位立即整改，不合格的灌注桩基础必须挖掉重新浇筑，下次再出现由于振捣不到位，漏振、振捣时间不足或振动棒移动距离过大造成的蜂窝麻面，每个基础罚款 1000 元；混凝土必须严格按照配合比报告搅拌，强度必须达到设计要求。

附照片



项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日期：2019 年 09 月 23 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建