

表 A.0.3 监 理 通 知 单 ★

工程名称:雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: LZGF-JLTZD-004

致: 武汉新阳电力工程有限公司(施工单位)

抄送: 镇江大益新能源工程有限公司(承包单位)

事由: 关于雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目光伏区 9 区施工检查相关事宜

内容:

监理在 20MW 光伏区 9 区灌注桩检查发现, 已成桩桩基存在下列问题:

- 1、个别灌注桩垂直度偏差较大。
- 2、大多数灌注桩拆模后出现大量气孔。
- 3、部分灌注桩出现涨模现象, 拆模后表面凹凸不平, 感观较差。
- 4、部分灌注桩拆模后, 出现麻面(模板封口漏浆引起)。

针对以上问题, 望武汉新阳电力工程有限公司(施工单位)需严加管控好现场施工质量; 对于不符合要求的, 必须整改合格后, 再报监理复检合格后, 方可转入下一道工序施工, 请
悉知并落实到位。

限整改完成后再进行转序施工, 后附不合格相片。

监理项目部(盖章):

总/专业监理工程师(签字):

日 期: 2019.12.18

责任单位签收:

责任单位(盖章):

项目负责人(签字):

日 期:

本表一式 3 份, 监理项目部、建设单位(业主项目部)、承包单位各 1 份。

相片一:



相片二:



相片三:



相片四:

