

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

表号: GF-B.0.9

工程名称: 湛江聚能光伏电力有限公司湛江聚能 40MW 光伏发电项目

编号: BD-SGZH-D002

致: 湛江聚能光伏电力有限公司湛江聚能 40MW 光伏发电项目(监理项目部)

我方接到编号为 LZGF-JLTZD-005 的监理通知单后, 已按要求完成了工作, 请予以复查。

整改的情况如下

附件: 1 针对综合楼楼顶屋面防水施工不符合设计及规范要求, 防水卷材敷设到女儿墙高度不够, 存在渗水, 漏水隐患的问题我单位已进行消缺及整改(后附照片)。。

2. 针对综合楼一层朝北窗为(磨砂玻璃), 要求更换为透明玻璃, 便于影响运维人员对升压站电气设备的视线这以问题, 我方已对综合楼一层朝北窗为(磨砂玻璃)更换为透明玻璃(后附照片)。

承包单位(盖章):

项目经理(签字):

日期:



监理项目部复查意见:

行复核. 符合要求

监理项目部(盖章):

总/专业监理工程师(签字):


日期:



本表(含附件)一式____份, 监理项目部存____份, 承包单位存____份。

整改照片：

1. 综合楼一层朝北窗为（磨砂玻璃），要求更换为透明玻璃



2 综合楼楼顶屋面防水施工不符合设计及规范要求，防水卷材敷设到女儿墙高度不够，存在渗水，漏水隐患我整改

