

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-TZD-053

致：先能电力工程有限公司 施工项目部

事由：

关于对光伏区施工质量事宜

内容：

监理项目部 10 月 21 日现场巡查施工质量时发现，你单位负责的光伏区 35#、36#、37#区域存在以下问题：

- 1、汇流箱抱箍紧固不水平。
- 2、桥架上敷设的低压电缆与光伏电缆未分开。
- 3、箱逆变下方防火封堵不符合规范要求，下方电缆未排列。
- 4、桥架超出支架外变形。
- 5、组件光伏电缆绑扎不牢固。
- 6、桥架接地未按图纸施工，接地线之间间距超标。
- 7、箱变下方低压电缆用线鼻子压在一起，未分开压接。

下附现场问题照片

现要求你单位立即对上述问题进行整改，如再次发生上述不合格项，将对你方进行经济考核。

限 3 日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：_____

日 期：_____年___月___日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。