

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-TZD-056

致：上海电力建设有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区电气施工质量事宜

内容：

我方于 2020 年 11 月 6 日巡视你单位施工的 28#—33#区域存在以下问题：

- 1、部分逆变器黄绿接地线铜鼻子未压接牢固、出现铜鼻子脱落的现象。
- 2、光伏区至升压站集电线路电缆沟接地扁钢未全部连接完成（高速路桥下）。
- 3、桥架不可使用木板支撑；桥架水平面严重变形。

现要求你单位立即针对上述问题进行整改；整改完成后，报监理部复查；拒不整改，将对你单位经济考核。

限 3 日内回复

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 11 月 06 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份

