

通知单

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目
编号：DLZY-ZHJL-TZD-003

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司

事由：关于质量问题

内容：监理人员 2020 年 4 月 1 日巡视时发现 2 号焊接车间屋面施工区域存在严重质量问题。

- 1、组件压块安装不吻合不牢靠。
- 2、组件压块漏压。
- 3、直流电缆裸露（未穿管）。

限你单位于 48 小时内整改，整改结束报监理部进行复验。

后附图片；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刁在欣

日期：2020 年 04 月 01 日

注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存



扫描全能王 创建




图 1: 组件压块安装不吻合不牢靠。




图 2: 组件压块漏压。




图 3: 直流电缆未穿管。




图 4: 直流电缆未穿管。

