

通知单

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MW_p（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目
编号：DLZY-ZHJL-TZD-004

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司

事由：关于 3#4#5#6#箱变质量验收缺陷问题

- 内容：
- 1、色相绝缘管破损
 - 2、接地扁铁未做防腐
 - 3、下墙桥架接地线漏接
 - 4、电缆穿管防火泥未封堵
 - 5、箱变基础平台抹面处理不到位
 - 6、箱变基础平台施工缝未处理
 - 7、电缆未挂铭牌

以上缺陷问题要求施工方 3 日内整改完成，整改结束报监理部进行复验。

后附图片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王在欣

日期：2020 年 06 月 17 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建




图 1：1、色相绝缘管破损




图 2：接地扁铁未做防腐




图 3：下墙桥架接地线漏接




图 4：电缆穿管防火泥未封堵






图 5：箱变基础平台抹面处理不到位




图 6：箱变基础平台施工缝未处理




图 7：电缆未挂铭牌

