

## 监理通知单

工程名称：立讯电子昆山 3.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM08-003

致：四川艾思玛电力工程有限公司施工项目部：

事由： 关于施工现场存在质量的问题

内容：2019年4月12日对现场巡查发现以下问题：

1、我监理项目部对B3厂房检查发现，B3厂房个别部位桥架安装错位，导致紧固连接件变形，现我监理项目部要求对桥架错位导致连接件变形部位进行整改。

2、B2、B3厂区个别桥架连接处，存在毛边，现要求贵单位在桥架分项验收前，对毛边进行打磨处理，避免电缆敷设时，划破电缆表皮。

附：影像资料

针对以上问题请贵公司接到通知后，针对以上问题，3日内进行整改，并进行回复。



注 本表一式\_3\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_1\_份。

