

监 理 通 知 单

工程名称：立讯电子昆山 3.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM08-006

致：四川艾思玛电力工程有限公司施工项目部：

事由：关于设备支架防腐存在的问题

内容：2020 年 5 月 20 日对现场巡查发现以下问题：

2020 年 5 月 20 日对现场巡查 B3 屋面过程中，施工人员对逆变器、汇流箱加工、焊接部位进行防腐时，我监理项目部发现，NB40-NB41 一排设备支架焊渣未进行清理，就进行刷漆防腐，现我监理项目部要求贵单位对 B2 屋面进行检查，对设备支架焊接部位焊渣清理遗漏部位进行清理后进行防腐。

附：影像资料

针对以上问题请贵公司接到通知后，针对以上问题，即日内进行整改，并进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：子彬

日期：2020 年 5 月 20 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

