

监理工程师通知回复单


工程名称：普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号：YGDY-CDXD-HFD-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 CZZH-CDXD-TZD-003 的监理工程师通知后，已按要求完成了 设备缺陷(低压并网柜) 工作(山东泰开现场处理)，现报上，请予以复查。

详细内容：整改后照片



项目监理机构复查意见：

用胶布包好



填报说明：

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

监理工程师通知回复单


工程名称：普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号：YGDY-CDXD-HFD-004

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 CZZH-CDXD-TZD-004 的监理工程师通知后，已按要求完成了 施工质量（屋顶下桥架电缆放线保护问题） 工作（已重新整理电缆位置），现报上，请予以复查。

详细内容：整改后照片



承包单位（章）：

项目经理：曹德春

日期：2020年6月12日

项目监理机构复查意见：

已将盖板板起

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：田大超

日期：2020年6月27日

填报说明：

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

监理工程师通知回复单


工程名称：普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号：YGDY-CDXD-HFD-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 CZZH-CDXD-TZD-005 的监理工程师通知后，已按要求完成了 施工质量（低压并网柜内铜排绝缘热缩管破损） 工作（已重新热缩），现报上，请予以复查。

详细内容：整改后照片



承包单位（章）

项目经理：曹德春

日期：2020年6月22日

成都分布式光伏项目部

3401030269609

项目监理机构复查意见：

已更换热缩管

项目监理机构（章）

专业监理工程师：田文超

日期：2020年6月27日

填报说明：

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。