

监 理 通 知 单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLJK-TZD-103

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部)

事由: 关于支架安装相关事宜

内容:

经我方监理现场巡视发现,你单位南区 76#方阵支架螺栓未紧固,部分螺栓长度不足,地脚螺栓未按照要求配备双螺母,与图纸设计要求不符,存在严重的质量隐患。

现要求你单位对以上问题立即进行整改,严格按照图纸设计要求施工,整改完成后通知我方监理现场验收,验收合格后方可进行下道工序施工。

如对本监理通知单内容有异议,请在 24 小时内向监理提出书面报告,请于 2020 年 11 月 17 日前填报回复单。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日


期: 2020.11.14

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。




扫描全能王 创建


支架螺栓未紧固



地脚螺栓未配备双螺母



支架螺栓长度不足



地脚螺栓未紧固

