

# 监 理 通 知 单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-TZD-109

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部)

事由: 关于柔性区域支架组件安装相关事宜

内容:

经我方监理现场巡视检查发现, 你单位柔性支架固定卡扣未紧固, 支架螺栓未紧固, 接地线接地施工与图纸设计要求不符, 存在严重的质量隐患。

现要求你单位对以上问题立即进行整改, 严格按照图纸设计要求施工, 整改完成后通知我方监理现场验收。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告, 请于 2020 年 12 月 06 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日

期:

2020.10.3

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。




扫描全能王 创建

支架材料锈蚀


编号: SXLUK-TZD-109



螺栓未紧固



压块安装不符合要求



组件安装不符合要求

