

监 理 通 知 单

工程名称: 交口县永头镇光伏发电平角上网项目

编号: SXLLJK-TZD-111

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部)

事由: 关于护坡支架组件安装相关事宜

内容:

经我方监理现场巡视检查发现以下问题:

- 1、部分支架螺栓未紧固, 材料配备不齐全;
 - 2、部分檩条安装不平整, 斜撑安装不规范;
 - 3、支架安装扩孔后未处理, 部分材料锈蚀;
 - 4、组件间隙不符合图纸设计要求, 存在严重的质量隐患;
- 现要求你单位对以上问题立即进行整改, 严格按照图纸设计要求施工, 整改完成后通知我方监理现场验收, 验收合格后方可进行下道工序施工。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告, 请于 2020 年 12 月 13 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 王志刚


日 期: 2020/12/10

注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。




扫描全能王 创建


组件间隙不符合要求




支架材料锈蚀




螺栓未紧固



材料配备不齐全



斜撑安装不规范



扩孔后未处理

