

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-029

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）：

事由：关于南区 76#方阵支架安装相关事宜

内容：

经监理部巡视检查发现，你单位南区支架安装施工存在以下问题：

- 1、支架基础浇筑不合格；
- 2、支架立柱底板未满垫；
- 3、支架基础预埋件变形严重；
- 4、紧固螺栓外露螺丝不符合规范要求；
- 5、地脚螺栓未按规范使用弹垫；

现要求你单位对以上问题立即整改，整改完成后通知我方监理现场验收。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 8 月 15 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：




注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。




扫描全能王 创建

支架立柱底板未满垫、紧固螺栓外露螺丝不符合规范要求



支架基础预埋件变形严重、地脚螺栓未按规定使用弹垫



支架立柱底板未满垫、地脚螺栓未按规定使用弹垫

