

监理工程师通知单

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-JLTZ-009

致：江苏长江环境科技工程有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目施工项目部

事由 关于电缆沟回填以及组件安装事宜

内容

经我方监理现场巡视施工现场发现存在以下问题：

- 1、 电缆沟深度不足 80cm，现局部深度为 20cm 不符合施工规范。
- 2、 回填土中部分存在直径过大碎石。
- 3、 7#、8# 部分 M8 螺栓使用垫片不符合图纸要求

望贵单位及时对以上问题进行整改，在后续施工中加强技术交底并落实自检制度以免发生类似情况。该通知单在 3 个工作日内回复。（详情见附图）



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日 期：_____年____月____日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。