



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工程师通知单

NO: CZZH-7102-ZL-001

致 上海宝冶集团有限公司施工项目部 (单位):

主题: 关于进场管桩材料存在质量问题事宜

内容: 我监理项目部 2020 年 7 月 4 日对进场管桩进行检查发现, (中基) 管桩供应厂家生产的部分管桩存在以下问题:

- 1、个别预制管桩内径存在麻面。
- 2、个别预制管桩桩身于桩头连接部位存在裂纹。

关于以上问题现要求总包单位对我监理单位检查后发现不合格预制管桩进行退场处理。并与 (中基) 管桩供应厂家进行沟通, 要求厂家加强质检力度 (已现到场中淳预制管桩为标准), 避免将不合格管桩运至项目光伏场区。

针对以上问题, 请贵单位收到通知后, 限期 3 日内进行整改, 并进行回复。


项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

2020 年 07 月 04 日

中基厂家管桩



中基厂家管桩



中淳厂家管桩

