

监理工程师通知单

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-B002-006

主送	中国电建集团江西省电力设计院有限公司
抄送	南昌同商新能源有限公司

事由：关于光伏组件摆放存在的质量问题

内容：


08月25日因起风造成A2区的光伏组件发生翻转现象使得部分组件易造成隐裂现象，直接影响到后续发电，你单位在部分区组件摆放未使用托盘，未达到施工要求。

为保证后续工程质量，我监理部要求你单位针对上述问题，引起高度重视，并作如下要求：

- 1、及时对不符合要求的相关部位进行整改；
- 2、加强对工人的技术交底工作，严格按照规范组织施工；
- 3、对组件没按要求摆放的进行整改。
- 4、对已出现的问题及时组织相关人员进行整改，整改后报监理部复查。

为保证后续工作的顺利进行，我监理部要求你单位针对上述问题，引起高度重视，克服上述存在的问题，确保工程质量。

(附现状图片)：



项目监理部（章）

专业监理工程师：

日期：

朱海

2020.08.25

注：本表由监理部填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理部存一份。