

监理工程师通知回复单

工程名称：蒋巷三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JXGF-DQ-A039-008

致：常州正衡电力工程监理有限公司蒋巷三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目项目监理部：

我方接到编号为 CZZH-DQ-B002-012 的监理工程师通知单后，已按要求完成 2020 年 10 月 17 日关于电缆井施工存在的质量问题整改。现报上，请予以复查。

详细内容：

回复 1：已召开例会对施工班组进行要求，强调施工工序报验。

回复 2：对现场电缆井存在的问题进行整改，整改完成后报由监理项目部进行复验。

对此类情况，我单位已引起高度重视，坚决杜绝此类问题再次发生，确保工程质量。

附件：会议纪要、签到表

承包单位(章)

项目(施工)负责人：李军博

日期：2020.10.19



项目监理部审查意见：

项目监理部(章)

专业监理工程师：朱海峰

日期：2020.10.19



- 注：1、承包单位应在接到监理工程师通知单后三天内签署回复意见；
2、本表一式三份，建设单位一份、监理部、承包单位各一份。

会议纪要


项目名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

日期：2020 年 10 月 18 日

会议地点	蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电 项目部	会议时间	2020 年 10 月 18 日 17 点
会议主持 人	赵思亚		
会议主题： 整改，验收			
组织会议各班组相关人员参加会议，会议内容如下： 1、现场出线电缆井混凝土浇筑未报验情况，各班组隐蔽工程等需报验后施工，各施工班组按工序施工，施 工完成后先自检按程序报验，工序验收未达到规范要求整改规范后再进行下道工序施工。做到上到工序未报 验，下到工序不开工。 2、现场电缆井压顶与盖板件隔离材料未设置，抓紧时间整改，整改完成后及时上报监理项目部。 3、各班组人员举一反三，对现场须隐蔽验收项目及时上报检查，杜绝类似事件发生做到上传下达，严格做 到安全施工，规范施工，文明施工。 参会人员签字：见会议签到表			

签到表

编号: 001

会议名称	关于电缆井施工过程中存在的数量问题				
主办单位					
会议主持	李明				
地点	项目部	时间	2020年10月16日		
参 加 人 员 签 到					
序号	签名	单位(职务)	序号	签名	单位(职务)
1.		宝宜电力			
2	李坤亮	宝宜电力			
3.	叶长	宝宜电力			
4.	徐波	以			
5.	凡玉栋	C1			
6	夏瑞龙	D1			
7	田小军	B1			
8	浦树才	F			
9.	刘子	E			
10.	郭雪梅	宝宜电力			

