

监 理 通 知 单

工程名称：河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏项目

编号：HXYD-TZD-001

致： 陕西广易来生态环境工程有限公司 施工项目部

事由： 施工安全、质量

内容：

今（2020 年 10 月 22 日）监理人员在现场巡视中发现以下施工问题：

- 1、 你单位施工人员在施工现场未佩戴安全帽及反光背心；
- 2、 槽钢焊接部位有缺口及焊渣未及时清理并做防腐；
- 3、 槽钢开孔部位周边未进行打磨做防腐；
- 4、 在施工现场发现有施工人员吸烟；

针对以上问题望你单位及时整改，并对施工人员做好安全交底，如再次发现安全防护措施未做到位，将对你单位进行经济考核（200 元/次）。



监理项目部（章）


总/专业监理工程师： 徐翔

日 期： 2020 年 10 月 22 日

注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建