

监 理 通 知 单

工程名称：河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏项目

编号：HXYP-TZD-002

致： 苏华建设集团有限公司 施工项目部

事由： 关于施工质量事宜

内容：


今（2020 年 10 月 31 日）监理人员在现场巡视中发现以下施工问题：

1、彩钢瓦屋面所用油漆起不到防腐作用；

2、电缆穿管埋设深度不够；

现要求你单位立即按照验收设计要求进行整改，自检合格后报监理项目部或业主进行复检，合格后方可进入下道工序。

如因此造成的后果自负。



限 2 日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 南玉荣

日期： 2020 年 10 月 31 日

河南滑县永达道口
2.4381MW分布式光伏发电项目
监理项目部

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建