

监理罚款通知单

编号: JLF-02

工程名称	中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWP 复合利用光伏电站项目		
施工单位	中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWP 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总成包项目部	日期	2020 年 11 月 1 日
处罚金额	贰仟圆整 (2000.00 元)		
处罚原因	关于驼龙光伏区变压器基础施工的事宜 在箱变基础垫层施工中,已连续两次检查发现浇筑垫层厚度不符合设计要求,第一次已进行了现场批评教育,今天现场检查再次发现同样问题,现对你单位执行罚款贰仟元 (2000.00)。		
总监理 工程师意见	为了加强现场管理,杜绝类似问题的发生,提高施工质量,现对你单位执行罚款壹万圆整 (2000.00 元),以示警告!同时在后续支架基础灌注桩施工中,要求必须有专职人员在场监督、指导作业,对无视业主方及监理方指令,以及屡教不改的行为,将加大处分力度。  项目监理部(章) 总监理工程师: <i>沈晓华</i>		