

监理工程师通知单

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-JL-036

致：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部（总承包单位）

抄送：中能建（青田）新能源有限公司（建设单位）

事由：关于架空线路铁塔接地施工存在的相关问题。

内容：

前期已多次要求线路施工严格进行自检自查，尽快完成消缺，现场施工负责人不负责任、玩忽职守，不认真整改。近几天由监理、总包施工单位相关人员对架空线路进行逐基检查，发现以下问题：

1、A、B、C 线路及主线 1#、2#、3#、4#、5#、6#接地焊接处搭接长度不符合规范要求。

2、全线路接地埋深不符合要求（14#接地线长度只有 1.5 米）。

3、A1、B1 上塔电缆抱箍安装数量及防火封堵不符合要求。

以上问题要求施工单位在 10 天整改合格再次报验监理方，否则将罚款处理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：郑俊之

日期：2024 年 7 月 11 日

