

监理工程师通知单

工程名称:中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWP 复合利用光伏发电项目

编号: 30-NC300601S-JL-XL-001

致: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWP 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部 (总承包单位)

抄送: 中能建(青田)新能源有限公司(建设单位)

主体: 有关线路施工事宜。

内容: 因项目施工节点已临近, 工期十分紧张, 今天现场检查仍存在以下问题:

你单位线路管理人员, 现场安全、施工质量管控不严, 个别人玩忽职守, 前期现场要求整改的问题不能认真落实, 如塔基基础浇筑前钢筋保护层不符合要求, 钢筋箍筋加密不到位, 混凝土配比不按配比单要求配比执行等违规作业情况。

今天现场检查发现, A1 塔基基础浇筑前, 钢筋保护层不符合要求, 现场提出整改, 你单位现场管理人员不能认真执行, 二次现场检查时, 所浇筑的塔基基础保护层仍不符合要求。已现场再次要求整改。现要求你单位严肃劳动纪律, 现场管理人员务必执行监理人员的指令, 否则, 架空线路塔基基础出现任何问题, 应有你单位承担。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师



日期 2020 年 11 月 07 日