

监理工程师通知单

工程名称:中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号: 30-NC300601S-JL-005

致:中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部(总承包单位)

抄送:中能建(青田)新能源有限公司(建设单位)

事由:有关铁塔灌注桩基础浇筑事宜。

内容:监理现场检查发现你单位在浇筑灌注桩过程中存在以下问题:

- 1、桩身地上部分振捣不到位,有蜂窝麻面现象。
- 2、部分孔深度过深,钢筋笼未做调整。
- 3、部分灌注桩缺少内箍筋,加密间距过大。
- 4、混凝土配比不准确。
- 5、部分桩边坡稳定距离不符合设计要求

要求你单位尽快按规范要求整改,并及时调整施工方案以避免类似情况再次出现。

限 2 日内回复

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期 2020 年 12 月 2 日



填报说明:

本表一式___份,由项目监理机构填写,抄送相关单位。



扫描全能王 创建