

监理通知单

工程名称：天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-001

致：苏州市中启建设工程有限公司 总包施工项目部

抄送：天津希必奥光伏发电有限公司 业主项目部


事由：关于交流电缆外皮损伤事宜

内容：

监理人员现场巡视检查发现贵单位在敷设交流电缆时，对电缆保护不利，致使电缆外皮多处破损，其中一根电缆芯损伤，你单位施工人员已用胶带缠绕，监理人员无法确认其损伤程度。

现要求贵方及时准备修补方案，报业主及监理方审核后方可执行。修补时必须提前通知业主及监理方，监理未到场禁止修补。

望贵单位吸取教训，作业时考虑周全确保工程质量。如若下次发现类似质量问题将对你单位进行经济考核。



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2021年1月3日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。