

监 理 通 知 单

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号：ZHJL-DXTZ-003

致：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 (EPC 项目部)

四川协佳工程设计有限公司

无锡镛正能源科技有限公司


抄送：浙江阿波溪仑光伏科技有限公司（业主项目部）

事由：现场施工质量问题

内容：

2021 年 01 月 12 日我监理方对现场打桩、支架安装、组件安装施工区域巡查发现以下问题：

管桩部分损坏



螺栓缺失



螺栓未紧固



以上问题要求贵方加强现场质量管理，做好技术交底，提高施工质量，及时进行支架组件固定进行检查紧固，修复或更换现场损坏管桩，避免造成不必要的损失。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。

