

监理通知单

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-030

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市中宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于光伏区 A03、A11、B13、B14 预应力管桩桩头除锈防腐施工相关事宜


内容：结合设计要求，预应力管桩桩头防腐施工（详情见图纸 NC00741S-T0301-01）

监理项目部人员巡视光伏区管桩桩头除锈防腐施工发现问题：

- 1、管桩桩头防腐存在油漆未刷到位。
- 2、对桩头进行抛光理后除去杂质，但施工现场发现管桩头除锈不透彻，同时桩头附着泥土使得油漆不能刷到桩头本体，桩顶平面未做防腐。

望施工单位加强现场管理，对桩头除锈、防腐不符合要求的进行整改。

整改后回复



监理项目部

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2019年03月02日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建