

## 监理通知单

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-021

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于升压站围墙、室内粉刷腻子施工的相关事宜

内容：经监理对升压站围墙砌筑及电气楼室内粉刷腻子检查发现以下问题：

1、升压站西南角围墙砌筑时混凝土基础高低差不符合设计要求，导致砌筑出现不同皮数的砖体。

2、电气楼室内粉刷腻子：梁阴阳角处不顺直，部分腻子厚度不均匀出现不平整现象。

针对以上问题，总包单位收到此通知单，立即组织对不符合设计要求部分进行处理、整改，望加强现场管理，以免再次出现类似问题。

后附现场检查问题相片

限期二日内整改后回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李健

日期：2021/10/16



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

## 升压站围墙砌筑、室内粉刷腻子施工相关问题相片

相片一：



相片二：



相片三：

