

监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-019

致：西安西电新能源有限公司项目部

抄送：宁明县中汇新能源有限公司项目部

主题：关于升压站综合楼、配电楼相关事宜

在升压站巡视过程中发现，综合楼、配电楼基础地梁施工存在如下问题：

- 1、综合楼地梁模板直接放在未采取处理的土基上。
- 2、配电楼地梁模板用石块、砖块作为支撑。
- 3、框架柱施工缝位置未凿毛处理。

以上质量问题限期 3 天内整改完成，未整改不得进行下道工序施工。（后附图片）

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：




注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份



升压站综合楼地梁地模



配电楼基础支模



综合楼基础钢筋绑扎