

监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-025

致：西安西电新能源有限公司项目部

抄送：宁明县中汇新能源有限公司项目部

主题：关于 4#风机基础钢筋施工相关事宜

4#风机基础上部、下部（直径 25）环向钢筋两端未加工处理，套丝后不平整，出现马蹄状。我方已立即通知你方及时整改，未引起足够重视，并未进行整改。

现要求立即进行彻底整改，限期 2 天内整改完成。整改后报监理部复验。此类质量问题属明知故犯，如整改不到位、不彻底，将予以严厉考核。（后附图片）

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份



4#风机基础套丝后端头