

监理工程师通知单

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-004

致：石家庄科林电气设备有限公司海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目施工项目部

事由 关于设备基础绑筋事宜

内容

监理现场巡视检查发现贵方在海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目在二次舱设备基础绑筋支模时存在问题：

- 1、集水井处钢筋绑扎错误
- 2、集水井周报没有加密措施
- 3、箍筋、马蹬数量与图纸不符
- 4、部分处钢筋高度与图纸不符
- 5、箱体顶部钢筋留置与图纸不符

因此次检查为巡视检查，此通知单上述问题不代表钢筋隐蔽验收。望贵方加强现场管控力度在施工过程中及时发现质量问题并处理，需避免类似问题再次出现。该通知单要求与 3 日内进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2021 年 3 月 23 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。