

工程罚款单

工程名称:北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目


编号: JAQ2-JLJK-006

被罚单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
被罚项目	一标段 19#方阵
被罚金额 (大写)	伍 仟 元 整
罚款原因: 周三安全质量周检查 (业主项目部、监理项目部、施工单位联合检查) 发现一标段光伏区 19#方阵施工现场存在着以下问题: 1、施工现场预埋件仍然有前后桩放错位置, 前桩当后桩使用, 存在着严重的质量安全隐患。现对你单位考核肆仟元整。 2、业主项目部、监理项目部多次强调现场施工机械要配有灭火器, 但你单位现场打孔机 (3 台) 仍未配备灭火器, 存在着严重的失火隐患。现对你单位考核壹仟元整。 就现场问题对你单位进行考核共计 5000 元整。望你单位在以后的施工过程中杜绝此类问题发生!	
项目监理部意见:  项目监理部 (章):  总监理工程师: <u>王立杰</u> 日 期: <u>2021年5月12日</u>	
建设管理单位意见:  建设管理单位 (章):  项目经理: <u>张永军</u> 日 期: <u>2021.5.15</u>	

本表一式 3 份, 由项目监理填报, 建设管理单位、送被奖 (罚) 单位各存 1 份



前后桩长短相同



打孔机未配备灭火器