

工程罚款单

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上

编号: JAQ2-JLJK-016

被罚单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
被罚项目	集电线路
被罚金额 (大写)	伍 仟 元 整
罚款原因: 2021 年 05 月 20 日监理项目部与总包项目部联合对 BN10 基坑回填施工现场进行检查时发现: 1、作业现场未设置警示标示、未拉警戒线。 2、装载机司机没有特种作业操作证。 3、装载机未进行年检、没有保养记录。 4、施工现场多处发现烟头及烟盒。 现对你单位考核 5000 元整。望你单位立即整改, 禁止其他施工区域再次出现类似情况, 否则一切后果由你单位负责。 附违规照片	
项目监理部意见: 项目监理部 (章):  总监理工程师: <u>王立林</u> 日 期: <u>2021年5月21日</u>	
建设管理单位意见: 建设管理单位 (章):  项目经理: <u>张春林</u> 日 期: <u>2021.5.19</u> 同意	

本表一式 3 份, 由项目监理填报, 建设管理单位、送被奖 (罚) 单位各存 1 份

