

## 监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-002

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于一标段发电机未接地、地面混凝土撒料事宜。

内容：

监理项目部与业主项目部于 2021 年 04 月 21 日上午对一标段施工现场进行安全检查发现安全及质量隐患如下：

- 1、发电机没有安装接地，有漏电及失火等重大安全隐患。
- 2、地面混凝土撒料较多，影响草原生态环境。

现要求：

- 1、现监理项目部要求你单位在 48 小时之内（2021 年 04 月 23 日）完成所有未安装接地发电机的接地工作。
- 2、地面混凝土撒料清理在 48 小时内（2021 年 04 月 23 日）完成。
- 3、以上所有要求必须在限期时间内完成，否则对各有关项目负责人以及专职安全员进行安全考核。

望你单位高度重视，按要求、按时间执行！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王彦中

日期：2021年04月21日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

