

监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-017

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于光伏区电缆敷设事宜。

内容：

监理项目部在对一标段施工现场进行检查时发现：

18 号箱变 3*150 低压电缆在敷设施工过程中，因人为原因导致电缆外皮划伤严重，电缆内部钢铠明显可见，存在着较大的安全、质量隐患。

现要求：


现要求你单位立即对电缆划伤裸露露铠处进行处理，并停止下道工序施工作业，处理完成后报监理项目部验收，警告：电缆敷设过程中切勿野蛮施工，严格按照规范敷设施工，若再次发现类似情况将对你单位进行考核。一切后果由你单位承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2014年5月22日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



电缆划伤处