

监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-035

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于场区箱变内进雪问题事宜。

内容：

经电站运维及项目部监理人员巡视检查时发现，现场箱变高压测母排及周边存在有积雪现象。

整改要求：

要求施工单位质量管理人员，对箱变内有积雪的部位进行自检、自查。找出进雪的原因及采取整改的方法和措施，整改完成后报项目监理机构现场复查，并书面回复整改完成情况。

监理项目部

总/专业监理工程师


日期：2021年11月24日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建



箱变高压侧母排及瓷瓶有积雪



箱变低压侧内及灭火器有积雪

